

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung nach § 52a Abs. 5 BImSchG	
Zuständige Überwachungsbehörde:	Umweltamt des Landkreises Hameln-Pyrmont
Datum der Vor-Ort-Besichtigung:	29.08.2023
Betreiber:	Stefan Mahlstedt
Betriebsstandort (Adresse):	31863 Coppenbrügge, Hohnser Str. 7 Gemarkung Hohnsen, Flur 4, Flurstück 56/13
Nummer gemäß Anhang 1 der 4. BImSchV:	7.1.3.1
Bezeichnung gemäß Anhang 1 der 4. BImSchV:	40.000 oder mehr Mastgefügelplätze
<p>Fazit:</p> <p>Wurden schwerwiegende Mängel (schwerwiegender Verstoß gegen Genehmigungsaufgaben) festgestellt, die eine zusätzliche Vor-Ort-Besichtigung innerhalb von sechs Monaten erfordern?</p> <p><input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein</p> <p>Wenn ja, welche:</p>	
Mängel	Beseitigung bis
Datum Nachprüfungstermin:	
Datum nächste reguläre Vor-Ort-Besichtigung:	2026